

**BOLETÍN 873/ 02 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

**CÓRDOBA, VERACRUZ**

**DAN MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO DE CÓRDOBA.**



Córdoba.- El reloj ubicado en la parte superior del Palacio Municipal de Córdoba, de procedencia francesa y con aproximadamente 100 años de antigüedad, se encuentra en proceso de mantenimiento para un mejor funcionamiento y alargar su vida útil.

Esta pieza es considerada parte de la tradición de Córdoba, tiene gran valor histórico además de un alto costo, ya que de acuerdo al técnico en fabricación y mantenimiento de relojes públicos monumentales, Carlos Herrero Velasco, estima su precio en más de 2 millones y medio de pesos.

Carlos Herrero Velasco, indicó que “en este momento el reloj municipal cuenta con una pieza muy desgastada que no permite que toquen las campanas de las horas y se está efectuando la labor de conseguir la pieza original, cabe mencionar que el costo aproximado de la pieza es de 25 mil a 30 mil pesos”

“Además ya se le han cambiado las micas y la próxima semana se afinarán las campanas”, afirmó el Técnico en mantenimiento de relojes.

A este tipo de maquinaria se le tiene que dar mantenimiento anualmente, así como cuerda y aceitarlo cada 8 días para un mejor funcionamiento. El año pasado fue la última vez que se le dio este servicio.

Veracruz es uno de los estados con mayor cantidad de relojes de este tipo, la mayoría de procedencia de francesa.

Aunque existen detalles que afinar, Herrero Velasco considera que en este momento son favorables las condiciones en que se encuentra el reloj municipal, mencionó que se pretende que las campanas que indican el tiempo exacto funcionen y los cordobeses puedan escuchar el aviso de esta histórica pieza nuevamente.

## **TENDRÁ UN MEJOR FUNCIONAMIENTO Y TOCARÁN NUEVAMENTE SUS CAMPANAS.**

Córdoba.- El reloj ubicado en la parte superior del Palacio Municipal de Córdoba, de procedencia francesa y con aproximadamente 100 años de antigüedad, se encuentra en proceso de mantenimiento para un mejor funcionamiento y alargar su vida útil.

Esta pieza es considerada parte de la tradición de Córdoba, tiene gran valor histórico además de un alto costo, ya que de acuerdo al técnico en fabricación y mantenimiento de relojes públicos monumentales, Carlos Herrero Velasco, estima su precio en más de 2 millones y medio de pesos.

Carlos Herrero Velasco, indicó que “en este momento el reloj municipal cuenta con una pieza muy desgastada que no permite que toquen las campanas de las horas y se está efectuando la labor de conseguir la pieza original, cabe mencionar que el costo aproximado de la pieza es de 25 mil a 30 mil pesos”

“Además ya se le han cambiado las micas y la próxima semana se afinarán las campanas”, afirmó el Técnico en mantenimiento de relojes.

A este tipo de maquinaria se le tiene que dar mantenimiento anualmente, así como cuerda y aceitarlo cada 8 días para un mejor funcionamiento. El año pasado fue la última vez que se le dio este servicio.

Veracruz es uno de los estados con mayor cantidad de relojes de este tipo, la mayoría de procedencia de francesa.

Aunque existen detalles que afinar, Herrero Velasco considera que en este momento son favorables las condiciones en que se encuentra el reloj municipal, mencionó que se pretende que las campanas que indican el tiempo exacto funcionen y los cordobeses puedan escuchar el aviso de esta histórica pieza nuevamente.